



جدول نماذج الاعمدة

ملاحظات	الكانات	الثالث علوى و السطح		الاول و الثاني علوى		البروم والارضى		الارتفاع
		التسليح	الابعاد	التسليح	الابعاد	التسليح	الابعاد	
	م/٨ Ø ٦		يقف عند سقف البروم		١٦ Ø ٤	٣٠ × ٣٠	٤	ع
	م/٨ Ø ٦		يقف عند سقف البروم		١٦ Ø ٦	٣٠ × ٣٠	٦	ع
	م/٨ Ø ٦		يقف عند سقف البروم		١٦ Ø ٦	٤٠ × ٢٥	٦	ع
	م/٨ Ø ٦	١٦ Ø ١٠	٥٠ × ٣٠	١٦ Ø ١٠	٥٠ × ٣٠	١٦ Ø ١٠	٥٠ × ٣٠	ع
	م/٨ Ø ٦	١٦ Ø ١٠	٦٠ × ٣٠	١٦ Ø ١٠	٦٠ × ٣٠	١٦ Ø ١٠	٦٠ × ٣٠	ع
	م/٨ Ø ٦	١٦ Ø ١٢	٧٠ × ٣٠	١٦ Ø ١٢	٧٠ × ٣٠	١٦ Ø ١٢	٧٠ × ٣٠	ع
	م/٨ Ø ٦	١٦ Ø ١٤	٨٠ × ٣٠	١٦ Ø ١٤	٨٠ × ٣٠	١٦ Ø ١٤	٨٠ × ٣٠	ع
	م/٨ Ø ٦	١٦ Ø ١٦	٨٠ × ٣٠	١٦ Ø ١٨	٨٠ × ٣٥	١٦ Ø ٢٠	٨٠ × ٤٠	ع
	م/٨ Ø ٦	١٦ Ø ١٨	٩٠ × ٣٠	١٦ Ø ٢٠	٩٠ × ٣٥	١٦ Ø ٢٢	٩٠ × ٤٠	ع
	م/٨ Ø ٦	١٦ Ø ٢٤	١١٠ × ٣٠	١٦ Ø ٣٦	١١٠ × ٣٥	١٦ Ø ٢٨	١١٠ × ٤٠	ع